


–weishaupt–

manual

Navodila za montažo in uporabo



1	Navodila za uporabo	4
1.1	Ciljna skupina	4
1.2	Simboli v navodilih	4
1.3	Garancija in odgovornost	5
2	Varnost	6
2.1	Namenska uporaba	6
2.2	Varnostne oznake na napravi	7
2.3	Ravnanje ob iztekanju hladilnega sredstva	7
2.4	Varnostni ukrepi	8
2.4.1	Osebna varovalna oprema (OVO)	8
2.4.2	Normalno delovanje	8
2.4.3	Dela na električni napeljavi	8
2.4.4	Hladilni krog	9
2.4.5	Transport in skladiščenje	10
2.4.6	Krovska ali fasaderska dela	10
2.5	Odstranjevanje	10
3	Opis izdelka	11
3.1	Razlaga oznak	11
3.2	Tip in serijska številka	11
3.3	Delovanje	12
3.3.1	Komponente, po katerih se pretakata voda in hladilno sredstvo	13
3.3.2	Električne komponente	14
3.3.3	Varnostne in nadzorne funkcije	15
3.4	Tehnični podatki	16
3.4.1	Podatki o dovoljenjih	16
3.4.2	Elektrotehnični podatki	16
3.4.3	Vir toplotne in postavitev	17
3.4.4	Pogoji okolice	17
3.4.5	Emisije	17
3.4.6	Moč	17
3.4.6.1	Moč pri ogrevanju	18
3.4.6.2	Moč pri hlajenju	19
3.4.6.3	Tlačne izgube v toplotni črpalki	20
3.4.7	Medij	20
3.4.8	Karakteristika ogrevanja	21
3.4.9	Karakteristika hlajenja	23
3.4.10	Delovni tlak	25
3.4.11	Količina hladilnega sredstva	25
3.4.12	Mere	25
3.4.13	Teža	25
4	Namestitve	26
4.1	Pogoji za namestitev	26
4.2	Postavitev toplotne črpalke	28
4.2.1	Zaščitno območje	29
4.2.2	Najmanjši odmik	30
4.2.2.1	Postavitev na tla	30
4.2.2.2	Postavitev na ravno streho	33

4.2.3 Transport	35
4.2.4 Namestitev toplotne črpalke	36
5 Priključitev	37
5.1 Zahteve glede vode v napravi	37
5.1.1 Količina vode v napravi	37
5.1.2 Trdota vode	38
5.2 Hidravlična priključitev	40
5.3 Priključek za kondenzat	43
5.4 Električna priključitev	44
5.4.1 Priključna shema	45
6 Zagon	46
7 Izklop	47
8 Vzdrževanje	48
8.1 Napotki za vzdrževanje	48
8.2 Komponente	49
8.3 Čiščenje toplotne črpalke	50
8.4 Zamenjava obloge	52
8.5 Izpiranje izločevalnika nečistoč	54
8.6 Menjava varnostnega ventila	55
8.7 Odzračevanje ogrevalnega kroga	55
9 Tehnična dokumentacija	56
9.1 Nazivne vrednosti tipal	56
9.2 Preglednica za preračun enot za tlak	57
9.3 Tlačne naprave	57
10 Projektiranje	58
10.1 Načrt temeljev	58
11 Nadomestni deli	60
12 Beležke	68
13 Stvarno kazalo	70

1 Navodila za uporaboPrevod originalnih
obratovalnih navodil**1 Navodila za uporabo**

Ta navodila so sestavni del naprave in jih je treba hraniti na mestu uporabe.

Pred izvajanjem del na napravi ta navodila skrbno preberite.

1.1 Ciljna skupina

Navodila so namenjena uporabnikom in strokovno usposobljenim osebam.
Upoštevati jih morajo vse osebe, ki delajo z napravo.

Dela na napravi lahko izvajajo samo osebe z ustrezeno izobrazbo ali osebe, ki so bile o napravi ustrezeno poučene.

Skladno s standardom EN 60335-1 veljajo naslednje zahteve

Otroci, stari 8 let ali več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. s pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem lahko uporabljajo to napravo pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo nevarnosti, ki lahko izhajajo iz tega. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, ki niso pod nadzorom.

1.2 Simboli v navodilih

	NEVARNOST	Nevarnost z velikim tveganjem. Neupoštevanje povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
	OPOZORILO	Nevarnost s srednje velikim tveganjem. Neupoštevanje lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.
	POZOR	Nevarnost z majhnim tveganjem. Neupoštevanje lahko povzroči lažje do srednje hude telesne poškodbe.
	OBVESTILO	Neupoštevanje lahko povzroči materialno ali okoljsko škodo.
		Pomembna informacija
►		Poziva k neposrednemu ukrepanju.
✓		Rezultat po posameznem ukrepu.
▪		Naštevanje
...		Območje vrednosti/opuščaj
xx		Nadomestni znak za številke, npr. kodo jezika pri št. tiskovine
Besedilo prikaza		Pisava besedila prikaza

1.3 Garancija in odgovornost

Zahtevki iz naslova garancije in odgovornosti za telesne poškodbe in materialno škodo so izključeni, če so posledica enega ali več naslednjih vzrokov:

- Nenamenska uporaba
- Neupoštevanje navodil
- Obratovanje z nedeljujočimi varnostnimi ali zaščitnimi napravami
- Nadaljevanje uporabe navkljub nastali okvari
- Nestrokovna namestitev, zagon, upravljanje in vzdrževanje
- Nestrokovno izvedena popravila
- Uporaba neoriginalnih delov Weishaupt
- Višja sila
- Samovoljne spremembe na napravi
- Vgradnja dodatnih komponent, ki niso bile preizkušene skupaj z napravo
- Uporaba neustreznih medijev
- Okvare na napajalnih vodih

2 Varnost

2.1 Namenska uporaba

Toplotna črpalka Aeroblock® WAB je primerna izključno za:

- Ogrevanje in hlajenje ogrevalne vode skladno z VDI 2035
- Monoenergijsko in bivalentno obratovanje

Naprava lahko deluje samo z regulacijo Weishaupt. Možne so naslednje kombinacije:

- WAB 8-A-RME-A ali WAB 11-A-RME-A z regulatorjem toplotne črpalke WAB
- WAB 8-A-RME-A ali WAB 11-A-RME-A s kombiniranim hranilnikom WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / ... #4

Treba je upoštevati tehnične podatke [pogl. 3.4].

Naprava lahko obratuje samo na prostem.

Za neprekinjeno obratovanje (npr. sušenje stavbe) je naprava primerna samo, če je med neprekinjenim obratovanjem zagotovljena povratna temperatura ogrevalne vode vsaj 18 °C. Če ta temperatura povratka ni dosežena, ni zagotovljeno brezhibno odtaljevanje uparjalnika.

Za sušenje stavbe Weishaupt priporoča namestitev dodatnega zunanjega sekundarnega generatorja toplote.

Naprava je primerna samo za domačo uporabo. Med uporabo v industrijskem okolju bodo morda potrebni dodatni ukrepi za elektromagnethno združljivost.

Neustrezna uporaba lahko:

- ogrozi zdravje in življenje uporabnika ali tretjih oseb,
- negativno vpliva na napravo ali drugo premoženje.

2.2 Varnostne oznake na napravi

Simbol	Opis	Položaj
	Opozorilo pred električno napetostjo	Električni modul Inverter Kompressor
	Elektrostatično ogroženi sestavni elementi (ESD)	
	Opozorilo pred vnetljivimi snovmi	
	Upoštevajte navodila	Kompressor
	Uporabljajte zaščito za oči	Kompressor
	Potrebno usposabljanje	Kompressor

2.3 Ravnanje ob iztekanju hladilnega sredstva

Toplotna črpalka je tovarniško napolnjena z gorljivim hladivom.

Razlito hladilno sredstvo nima vonja in se zbira pri tleh. Vdihavanje lahko povzroči zadušitev.

Poskrbite, da v bližini ni odprtrega plamena, ter preprečite iskrenje, npr.:

- ne prižigajte ali ugašajte luči,
- ne vklapljajte električnih naprav,
- ne uporabljajte mobilnega telefona.

- ▶ S pomočjo varovalke na objektu ločite napravo od električnega omrežja.
- ▶ Opozorite stanovalce.
- ▶ Obvestite inštalaterja hladilne tehnike ali servisno službo Weishaupt.
- ▶ Obvestite upravljalca.
- ▶ Zagotovite, da na prostem ali v sosednjih prostorih in poslopijih ne bo nihče ogrožen.

Če se med transportom in skladiščenjem pojavijo poškodbe, dodatno:

- ▶ Toplotno črpalko takoj prenesite na zavarovano mesto na prostem.
- ▶ Zagotovite, da vsaj 6 metrov okoli ne bo virov vžiga ali odprtega plamena.

2.4 Varnostni ukrepi

Pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na varnost, je treba takoj odpraviti.

Sestavne dele, ki so močneje obrabljeni ali so presegli predvideno življenjsko dobo oz. jo bodo presegli pred naslednjim vzdrževanjem, je treba iz previdnostnih razlogov zamenjati [pogl. 8.2].

2.4.1 Osebna varovalna oprema (OVO)

Pri vseh delih uporabljajte zahtevano osebno varovalno opremo.

Osebna varovalna oprema ščiti delavca pri vseh delih.

Zaščitne čevlje je treba nositi pri vseh delih na napravi.

Druga zahtevana OVO je v vsakem poglavju prikazana z znakom za zapoved.

Simbol	Opis	Informacija
	Uporabljajte zaščito rok	► Nosite primerne zaščitne rokavice.
	Uporabljajte zaščito za oči	► Nosite tesno zaprta očala po EN 166.
	Uporabljajte pas za zaščito pred padcem	► Nosite primerno opremo za zaščito pred padcem.

2.4.2 Normalno delovanje

- Vse ploščice na napravi vzdržujte v berljivem stanju in jih po potrebi zamenjajte.
- Predpisana nastavitevna, vzdrževalna in inšpekcijska dela izvajajte v predpisanih rokih.
- Naprava lahko obratuje samo, če je pokrov zaprt.
- Naprave ne čistite s tekočo vodo.

2.4.3 Dela na električni napeljavi

Pri delih na elementih pod napetostjo upoštevajte naslednje:

- predpise varstva pri delu (npr. DGUV 3) in lokalno veljavne predpise,
- uporabljajte orodja skladno s standardom EN IEC 60900.

Naprava vključuje sestavne dele, ki se lahko zaradi elektrostatične razelektritve poškodujejo.

Pri delih na električnih vezjih in kontaktih:

- Se ne dotikajte vezij in kontaktov
- Po potrebi sprejmite varnostne ukrepe za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo

2.4.4 Hladilni krog

- Pred deli na hladilnem krogu obvestite upravljalca.
- Dela na hladilnem krogu lahko izvaja samo strokovno usposobljena oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 - Strokovna usposobljenost po 5. členu ChemKlimaSchutzV
 - Dodatna kvalifikacija za gorljiva hladiva varnostnega razreda A3
- Pred delom na hladilnem krogu toplotne črpalke s primernim aparatom na opozarjanje prisotnosti plina preverite, ali hladivo morda uhaja.
- S pomočjo varovalke na objektu odklopite električno napajanje toplotne črpalke.
- Dela na hladilnem krogu je dovoljeno izvajati samo na ozemljenih napravah.
- Dela na hladilnem krogu je dovoljeno izvajati samo, če so upoštevane najmanjše razdalje [pogl. 4.2.2].
- Uporabljajte samo orodje in preizkuševalne naprave, odobrene za hladivo.
- Imejte pripravljene gasilne aparate na prah.
- Po vsakem vzdrževanju in odpravljanju napak izvedite preizkus tesnjenja z napravo za iskanje puščanja.

Popravila hladilnega kroga

Med popravili hladilnega kroga dodatno upoštevajte naslednje:

- Vse vzdrževalno osebje in druge osebe v okolici obvestite o vrsti dela.
- Pred začetkom dela preglejte območje okoli celotnega hladilnega kroga glede virov vžiga.
- Odpravite obstoječe vire vžiga.
- Zagotovite, da bodo potrebne opozorilne table nameščene.
- Zagotovite, da bo delovno mesto na prostem ali zadosti prezračeno.
- Ohranjajte prezračevanje celotno trajanje del.
- Pred in med delom okolico celotnega hladilnega kroga preverite z napravo za iskanje puščanja, ki je primerna za gorljivo hladivo.

2.4.5 Transport in skladiščenje

Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo v hermetično zaprtem krogu. Zaradi poškodbe lahko npr. začne hladivo uhajati. Če se pojavijo poškodbe, topotno črpalko takoj prenesite na zavarovano mesto na prostem. Tam lahko hladivo po potrebi uhaja brez nevarnosti ali pa ga lahko usposobljena oseba izčrpa in zavrije [pogl. 2.3].

Transport

Weishaupt priporoča, da v transportnem sredstvu prevažate tudi primerno napravo za opozarjanje na prisotnost plina, da po potrebi preprečite uhajanje hladiva.

- Preprečite vire vžiga in odprt plamen (na primer električne naprave in sisteme, vroče površine ...).
- Upoštevajte evropske predpise za prevoz nevarnega blaga (ADR) in nacionalne predpise.
- Transport izvajajte samo v originalni embalaži.

Pri transportu brez originalne embalaže je treba hladivo pred tem strokovno odstraniti iz naprave.

Skladiščenje

- Preprečite vire vžiga in odprt plamen.
- Upoštevajte najmanjšo prostornino skladiščnega prostora.
- Označite prostor za shranjevanje (npr. Kajenje prepovedano), pri tem je treba upoštevati lokalno veljavne predpise.
- Po potrebi preverite požarni načrt in postopke požarnega varstva ter jih prilagodite.

Pri postavitvi na sejmih in razstavah je treba hladivo pred tem strokovno odstraniti iz naprave.

2.4.6 Krovska ali fasaderska dela

- Upoštevajte varnostna pravila in lokalne predpise.
- Uporabljajte varnostno opremo za zaščito pred padci.
- Sprejmite ukrepe za zaščito pred padajočimi predmeti.

2.5 Odstranjevanje

Materiale in sestavne dele odstranite na strokoven in okolju prijazen način prek pooblaščene osebe ali podjetja. Pri tem je treba upoštevati lokalno veljavne predpise.

Hladivo in hladilno olje naprave zavrzite na strokoven način, pri tem pazite na naslednje:

- v hladilnem olju je raztopljeni hladivo
- raztopljeni hladivo lahko uhaja v obliki plina
- Komponente hladilnega kroga je treba:
 - izprati z dušikom in zapreti
 - vidno označiti, da opozorimo na nevarnost uhajanja hladiva

3 Opis izdelka

3.1 Razlaga oznak

Primer: WAB 8-A-RME-A

WAB Serija: Weishaupt Aeroblock®

8 Različica moči: 8

A konstrukcijska različica

R Reverzibilna izvedba


M Modulirano delovanje

E Izvedba: enofazna

A Postavitev: na prostem

3.2 Tip in serijska številka

Tip in serijska številka na tipski ploščici enolično opredeljujeta izdelek. Potrebuje ju servisna služba Weishaupt.



① Tipska ploščica

Mod.: _____	Ser. Nr.: _____
-------------	-----------------

3.3 Delovanje

Toplotna črpalka zunanjemu zraku odvzame toplotno energijo. Odvzeta energija se prek hladilnega kroga posreduje ogrevalnemu krogu.

S spremembo smeri hladilnega sredstva je napravo mogoče uporabljati tudi za hlajenje.

Ventilator

Ventilator sesa okoliški zrak skozi uparjalnik.

Uparjalnik

Uparjalnik (toplotni prenosnik) vsesanemu zraku odvzema toploto in jo prenese na hladilno sredstvo.

Kompresor

Kompresor transportira hladilno sredstvo iz uparjalnika ter dviguje njegov tlačni in temperaturni nivo.

Ločevalnik zraka in hladiva

Zračni ločevalnik iz grelne vode izloča zrak ter tako ščiti kondenzator. Ločevalnik hladiva pri puščanju med kondenzatorjem in grelnim krogom izloča uhajajoče hladivo iz ogrevalne vode.

Kondenzator

Prek kondenzatorja hladilno sredstvo pridobljeno energijo preda ogrevalni vodi.

Ekspanzijski ventil

V ekspanzijskem ventilu se tlak in posledično temperatura spustita pod temperaturo vira. Tako lahko hladilno sredstvo v uparjalniku znova prevzema toploto.


Tipalo volumskega pretoka

Senzor volumskega pretoka meri volumski pretok v ogrevalnem krogu in nadzira minimalni pretok.

Izločevalnik nečistoč

Izločevalnik nečistoč filtrira nečistoče iz ogrevalne vode in tako ščiti kondenzator.


3.3.1 Komponente, po katerih se pretakata voda in hladilno sredstvo



- ① Uparjalnik
- ② Ventil Schrader 1
- ③ Štiripotni ventil
- ④ Nepovratni ventil (4 kosi)
- ⑤ Daljinski ogrevalni vod
- ⑥ Priključek povratka
- ⑦ Priključek predtoka
- ⑧ Zbirna posoda hladiva
- ⑨ Kontrolno okence
- ⑩ Ekspanzijski ventil

- ⑪ Filter
- ⑫ Ventil Schrader 2
- ⑬ Kompresor
- ⑭ Izločevalnik kapljevine
- ⑮ Kondenzator
- ⑯ Izločevalnik nečistoč
- ⑰ Ločevalnik zraka in hladiva
- ⑱ Varnostni ventil
- ⑲ Ventil Schrader 3

3.3.2 Električne komponente



- ① Inverter
- ② Elektronski modul SEC-Mono
- ③ Ventilator
- ④ Tuljava štiripotnega ventila
- ⑤ Senzor visokega tlaka
- ⑥ Visokotlačno stikalo
- ⑦ Senzor nizkega tlaka
- ⑧ Nizkotlačno stikalo
- ⑨ Tipalo volumskega pretoka (B10)
- ⑩ Prikluček Modbus
- ⑪ Krmilni priključek naprave
- ⑫ Prikluček kompresorja
- ⑬ Priklučna letev

3.3.3 Varnostne in nadzorne funkcije

Visokotlačno stikalo

Če tlak v hladilnem krogu preseže 32 barov, se kompresor izklopi (W 15 in W 111). Takoj ko tlak v hladilnem krogu na visokotlačni strani pade pod vrednost 24 barov, se kompresor spet lahko vklopi.

Nizkotlačno stikalo

Če tlak v hladilnem krogu pade pod 0,35 bara, se kompresor izklopi (W 15 in W 111). Takoj ko tlak v hladilnem krogu na nizkotlačni strani naraste nad vrednost 1,8 bara, se kompresor spet lahko vklopi.

Varnostni ventil

Če tlak v krogu za ogrevalno vodo preseže 2,5 bara, se sproži varnostni ventil in razbremeniti prekomeren tlak.

Ločevalnik zraka in hladiva

Ločevalnik hladiva pri puščanju med kondenzatorjem in grelnim krogom izloča uhajajoče hladivo iz ogrevalne vode.

3.4 Tehnični podatki

3.4.1 Podatki o dovoljenjih

	WAB 8	WAB 11
KEYMARK (DIN CERTCO)	011-1W0682	011-1W0683

Osnovni standardi	EN 12102-1:2017 EN 14511-1:2018 EN 14511-2:2018 EN 14511-3:2018 EN 14511-4:2018 EN 14825:2018 Za nadaljnje standarde si oglejte EU-izjavo o skladnosti.
-------------------	---

3.4.2 Elektrotehnični podatki

Stopnja zaščite	IP54
-----------------	------

Krmiljenje

Omrežna napetost/omrežna frekvenca	230 V/50 Hz
Električna priključna moč	najv. 630 W
Priključna moč v pripravljenosti	4 W
Zunanja varovalka	najv. B 13 A ⁽²⁾
RCD ⁽¹⁾ zunanji	Tip A

⁽¹⁾ Zaščitno stikalo na diferenčni tok

⁽²⁾ Najmočnejša dovoljena varovalka. Po potrebi je možna manjša varovalka. Med načrtovanjem upoštevajte največjo porabo moči v kombinaciji z lokalnimi razmerami.

Kompresor

	WAB 8	WAB 11
Omrežna napetost/omrežna frekvenca	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Električna priključna moč	najv. 2987 W	najv. 3489 W
Priključna moč v pripravljenosti	5 W	5 W
Zagonski tok	najv. 5 A	najv. 8 A
Zunanja varovalka	najv. C 20 A ⁽³⁾	najv. C 20 A ⁽³⁾
RCD ⁽¹⁾ (opcijsko) ⁽²⁾	občutljivost na tokove tipa B	občutljivost na tokove tipa B

⁽¹⁾ Zaščitno stikalo na diferenčni tok.

⁽²⁾ Upoštevajte lokalne predpise.

⁽³⁾ Najmočnejša dovoljena varovalka. Pri napajanju z izmerjeno napetostjo 230 V je mogoča zunanja varovalka C 16 A ali po potrebi manjša. Med načrtovanjem upoštevajte največjo porabo moči v kombinaciji z lokalnimi razmerami.

3.4.3 Vir toplotne in postavitev

Vir toplotne	zrak
Postavitev	na prostem

3.4.4 Pogoji okolice

Temperatura med obratovanjem – ogrevanje	-22 ... +35 °C
Temperatura med obratovanjem – hlajenje	+20 ... +45 °C
Temperatura med transportom/skladiščenjem	-25 ... +60 °C
Relativna vlažnost zraka pri transportu/skladiščenju	najv. 80 %, brez kondenzacije
Nadmorska višina postavitve	najv. 2000 m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ V primeru postavitve na večjo nadmorsko višino se je treba posvetovati s podjetjem Weishaupt.

3.4.5 Emisije

Hrup

Dvomestne vrednosti emisij hrupa

	WAB 8	WAB 11
Izmerjena raven zvočne moči L _{WA} (re 1 pW)		
▪ pri nazivnih obratovalnih razmerah A7/W55	49 dB(A) ⁽¹⁾	49 dB(A) ⁽¹⁾
▪ največ	59 dB(A) ⁽¹⁾	59 dB(A) ⁽¹⁾
Negotovost K _{WA}	3 dB(A)	3 dB(A)

⁽¹⁾ Določeno skladno s standardom ISO 9614-2.

Izmerjene ravni hrupa skupaj z negotovostjo predstavljajo zgornjo mejno vrednost, ki lahko nastopi pri meritvah.

3.4.6 Moč

	WAB 8	WAB 11
Nazivni volumski pretok skozi kondenzator	A7/W35 (5 K) ⁽¹⁾	0,7 m ³ /h
Minimalni volumski pretok.	Ogrevanje	0,4 m ³ /h
Minimalni volumski pretok.	Hlajenje	1,0 m ³ /h
Minimalni volumski pretok.	Odtaljevanje	1,0 m ³ /h
Območje moči med ogrevanjem	A2/W35	1,4 ... 6,2 kW
		1,4 ... 6,8 kW

⁽¹⁾ V normnih razmerah in pri temperaturni razliki skladno s standardom EN 14511-2.

3 Opis izdelka**3.4.6.1 Moč pri ogrevanju**

Podatki o moči skladno z EN 14511-3:2018.

	WAB 8	WAB 11
Temperatura predtoka grelne vode	+20 ... +70 °C	+20 ... +70 °C
Temperatura zraka – mejna vred. ogrevanja	-22 ... +35 °C	-22 ... +35 °C

Nazivne obratovalne razmere A2/W35

	WAB 8	WAB 11
Toplotna moč	4,01 kW	5,23 kW
Grelno število (COP)	4,02	3,90

V nazivnih razmerah A7/W35 in pri temperaturni razliki 5 K


	WAB 8	WAB 11
Toplotna moč	4,06 kW	4,98 kW
Grelno število (COP)	4,89	4,88

Nazivne obratovalne razmere A-7/W35

	WAB 8	WAB 11
Toplotna moč	4,93 kW	5,84 kW
Grelno število (COP)	2,91	2,82

V nazivnih razmerah A7/W55 in pri temperaturni razliki 8 K

	WAB 8	WAB 11
Toplotna moč	3,97 kW	4,38 kW
Grelno število (COP)	3,01	2,99

Delovno polje za ogrevanje

① Temperatura vsesanega zraka [°C]

② Temperatura predtoka [°C]

3.4.6.2 Moč pri hlajenju

Podatki o moči skladno z EN 14511-3:2018.


	WAB 8	WAB 11
Temperatura predtoka hladilne vode	+7 ... +25 °C	+7 ... +25 °C
Temperatura zraka – mejna vred. hlajenja	+20 ... +45 °C	+20 ... +45 °C

V nazivnih razmerah A35/W7 in pri temperaturni razliki 5 K

	WAB 8	WAB 11
Hladilna moč	4,67 kW	6,00 kW
Hladilno število (EER)	2,96	2,70

V nazivnih razmerah A35/W18 in pri temperaturni razliki 5 K

	WAB 8	WAB 11
Hladilna moč	5,71 kW	7,00 kW
Hladilno število (EER)	4,22	4,12


Delovni diagram hlajenja

① Temperatura vsesanega zraka [°C]

② Temperatura predtoka [°C]

3.4.6.3 Tlačne izgube v topotni črpalki

Tlačne izgube so bile določene z ločevalnikom zraka in nečistoč.



- ① Pretok [m^3/h]
- ② Tlačna izguba [mbar]
- ③ WAB 8 / WAB 11
- ④ WAB 8 / WAB 11 z napeljavo za daljinsko ogrevanje 25 m WHZ-FL 40


3.4.7 Medij

Ogrevalna voda

|po VDI 2035


3.4.8 Karakteristika ogrevanja

WAB 8 – ogrevalna moč pri izstopni temperaturi vode 35 °C




- ① Vstopna temperatura zraka [°C]
- ② Toplotna moč [kW]
- ③ Največja frekvenca kompresorja
- ④ Najmanjša frekvenca kompresorja

WAB 8 – ogrevalna moč pri izstopni temperaturi vode 55 °C




- ① Vstopna temperatura zraka [°C]
- ② Toplotna moč [kW]
- ③ Največja frekvenca kompresorja
- ④ Najmanjša frekvenca kompresorja

WAB 11 – ogrevalna moč pri izstopni temperaturi vode 35 °C



- ① Vstopna temperatura zraka [°C]
- ② Toplotna moč [kW]
- ③ Največja frekvenca kompresorja
- ④ Najmanjša frekvenca kompresorja


WAB 11 – ogrevalna moč pri izstopni temperaturi vode 55 °C



- ① Vstopna temperatura zraka [°C]
- ② Toplotna moč [kW]
- ③ Največja frekvenca kompresorja
- ④ Najmanjša frekvenca kompresorja


3.4.9 Karakteristika hlajenja

WAB 8 – hladilna moč pri izstopni temperaturi vode 18 °C



- ① Vstopna temperatura zraka [°C]
- ② Hladilna moč [kW]
- ③ Največja frekvencija kompresorja
- ④ Najmanjša frekvencija kompresorja


WAB 8 – hladilna moč pri izstopni temperaturi vode 7 °C



- ① Vstopna temperatura zraka [°C]
- ② Hladilna moč [kW]
- ③ Največja frekvencija kompresorja
- ④ Najmanjša frekvencija kompresorja


3 Opis izdelka

WAB 11 – hladilna moč pri izstopni temperaturi vode 18 °C



- ① Vstopna temperatura zraka [°C]
- ② Hladilna moč [kW]
- ③ Največja frekvenca kompresorja
- ④ Najmanjša frekvenca kompresorja

WAB 11 – hladilna moč pri izstopni temperaturi vode 7 °C



- ① Vstopna temperatura zraka [°C]
- ② Hladilna moč [kW]
- ③ Največja frekvenca kompresorja
- ④ Najmanjša frekvenca kompresorja

3.4.10 Delovni tlak


Hladilno sredstvo visokotlačna stran	najv. 32 bar
Hladilno sredstvo nizkotlačna stran	najv. 21 bar
Ogrevalna voda	maks. 2,5 bar

3.4.11 Količina hladilnega sredstva

	WAB 8	WAB 11
Hladivo R290	1,3 kg	1,3 kg
Toplogredni potencial (GWP)	3	3
Ekvivalent CO ₂	0,0039 t	0,0039 t
Ogrevalna voda v kondenzatorju	0,82 l	0,82 l

3.4.12 Mere

Upoštevajte načrt temeljev [pogl. 10.1].



A Pogled od spredaj

B Pogled od zgoraj

⇨ Smer zračnega toka

① Odtok kondenzata Ø 40 mm

② Povratek G 1 1/4"

③ Predtok G 1 1/4"

④ Montažna točka Ø 14 mm,
npr. za udarna sidra

3.4.13 Teža

	WAB 8	WAB 11
Masa prazne naprave	pribl. 200 kg	pribl. 207 kg

4 Namestitev

4.1 Pogoji za namestitev

Pri montaži je treba upoštevati lokalno veljavne predpise in zakonodajo o gradnji objektov.

Mesto postavitve



NEVARNOST

Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva

Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Nestrokovna postavitev lahko povzroči uhajanje hladiva in eksplozijo.

- Upoštevajte pogoje za namestitev.



NEVARNOST

Nevarnost zadušitve zaradi iztekajočega hladilnega sredstva

Razlitilo hladilno sredstvo se zbira pri tleh. Vdihavanje lahko povzroči zadušitev.

- Zagotovite zadosten pretok zraka:
 - Naprave ne postavljajte na poglobljena mesta ali na notranja dvorišča.
 - Naprave ne postavljajte na ravne strehe, obrobljene s konstrukcijo, višjo od 30 cm (npr. parapetom).



OBVESTILO

Poškodbe naprave zaradi zamrznitve

Ovire na območju za dovajanje ali odvajanje zraka (npr. zaradi snega ali listja) lahko povzročijo zamrznitev. Pri tem se lahko naprava poškoduje.

- V okolju z intenzivnejšimi snežnimi padavinami namestite napravo višje in/ali jo zaščitite pred snegom.
- Na območju dovajanja zraka ne sme biti listja.



OBVESTILO

Poškodbe naprave zaradi preprečenega zračnega toka

Ohlajen zrak se zbira v poglobljenih delih in na notranjih dvoriščih, od koder ga toplotna črpalka ponovno vsesa. Tako lahko nastane zaprti zračni tok. Pri tem se lahko naprava poškoduje.

- Zagotovite nemoteno odtekanje:
 - Naprave ne postavljajte na poglobljena mesta ali na notranja dvorišča.
 - Izstopnega zraka ne usmerjajte v dvigajoč se teren ali oviro.

Mesto postavitve izberite skladno z določili za namestitev napeljave za ogrevalno vodo [pogl. 5.2].

Naprave ne postavljajte v bližino oken ali vrat. Izstopni zrak ne sme pihati v okna sosednjih stavb.




Zvok se okrepi, če se odbija od zidov ali sten. Postavitev v stenskih nišah ali vogalih zidov neugodno vpliva na emisije zvoka.

- Napravo po možnosti postavite na prazno površino.

Upoštevajte zahteve TA Lärm glede emisij hrupa [pogl. 3.4.5]. Na primer v zvezi z odmikom od spalnic, teras itd.

V okolju z močnim vetrom napravo postavite tako, da veter ne bo pihal v smeri ventilatorja.

- Preverite prevladujočo smer vetra.



OBVESTILO

Korozija zaradi visoke vsebnosti soli v zraku

V bližini morja lahko visoka vsebnost soli v zraku povzroči povečano korozijo. Za postavitev topotne črpalke v oddaljenosti vsaj 12 km od morja ni pomislekov.

- Upoštevajte oddaljenost od morja.

- Pred namestitvijo se prepričajte, da:

- je trasa napeljave prosta,
- je površina, predvidena za postavitev, nosilna [pogl. 3.4.13],
- je na mestu postavitve na voljo vsaj 15 cm visoko podnožje, npr.:
 - Temelj [pogl. 10.1]
 - Distančni okvir (dodatna oprema)
- lahko kondenzat neovirano odteka in ne more zamrzniti, [pogl. 10.1]
- kondenzat ne more zatekatи v objekt [pogl. 5.3]
- so zagotovljeni najmanjši odmiki [pogl. 4.2.2],
- bo upoštevano zaščitno območje [pogl. 4.2.1]
- je dovolj prostora za hidravlično priključitev,
- je naprava dostopna za izvajanje vzdrževalnih del.

4.2 Postavitev toplotne črpalke



NEVARNOST

Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva

Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Nestrokovno delo a lahko povzroči uhajanje hladiva in eksplozijo.

- Ne poškodujte hladilnega kroga.



NEVARNOST

Nevarnost zadušitve zaradi iztekajočega hladilnega sredstva

Razlito hladilno sredstvo se zbira pri tleh.

Vdihanjanje lahko povzroči zadušitev. Stik s kožo lahko povzroči ozebljene.

- Ne poškodujte hladilnega kroga.

Upoštevajte obremenitev zaradi vetra po EN 1991-1-4 in napravo zavarujte glede na gradbene razmere (na mestu namestitve).

Razdalja toplotne črpalke do zgornje površine terena mora biti vsaj 15 cm in mora biti postavljena tako, da je območje dovajanja zraka vedno brez snega.

Weishaupt priporoča ploskovni temelj [pogl. 10.1].

Weishaupt priporoča postavitev na prosto površino na tleh [pogl. 4.2.2.1].

4.2.1 Zaščitno območje




Za upoštevanje predpisanih zaščitnih območij je med celotnim obratovanjem odgovoren uporabnik.

Hladivo R290 je rahlo vnetljivo. Zato na zaščitenem območju ① ne sme biti virov vžiga niti kratko- niti dolgotrajno. Možni viri vžiga so npr.:

- Odprt plamen
- Električne naprave
- Vtičnice
- Svetilke
- Stikala za luči
- Električni hišni priključek
- Orodja, ki povzročajo iskrenje
- Predmeti z visoko temperaturo površine

Pri puščanju je treba zagotoviti, da v objekt ne more vdreti hladivo. Zato na zaščitnem območju ① ne sme biti stavbnih odprtin. Stavbne odprtine so npr.:

- Okna, strešna okna
- Vrata
- Svetlobni jaški, nadsvetlobe
- Odprtine prezračevalnih sistemov, strešni odzračevalniki
- Črpalni jaški ali jaški za odvajanje odpadnih voda
- Dovodi v kanalizacijo
- Odtočne cevi
- Oprema za odvodnjavanje streh



✓ Dovoljeno
✗ Ni dovoljeno

4.2.2 Najmanjši odmik

**POZOR****Nevarnost poškodb zaradi zamrznitve**

Ohlajen izstopni zrak iz topotne črpalke lahko povzroči zamrznitev (npr. poti, odvodnega žleba) in topotne izgube v sosednjih ogrevanih prostorih.

- ▶ Izstopnega zraka ne usmerjajte proti stenam, potem, na ulico ali proti odvodnim žlebovom.
- ▶ Upoštevajte najmanjši odmik.

**OBVESTILO****Poškodbe naprave zaradi neupoštevanja najmanjšega odmika**

Ovirano odvajanje zraka lahko povzroči motnje.

Zamrznitev lahko poškoduje napravo.


- ▶ Na območje vstopa in izstopa zraka ne postavljajte trdnih predmetov.
- ▶ Upoštevajte najmanjši odmik.

4.2.2.1 Postavitev na tla

Postavitev na prosto površino

Weishaupt priporoča postavitev na prosto površino.


- ▶ Upoštevajte zaščitno območje ①. [pogl. 4.2.1]
- ▶ Upoštevajte najmanjo razdaljo do poti, cest in sosednjih zemljišč.



- ① Zaščitno območje
- ② Pot, cesta
- ③ Pot, cesta, sosednje zemljišče

Postavitev v bližini objektov

- Upoštevajte zaščitno območje ①. [pogl. 4.2.1]
- Upoštevajte najmanjšo razdaljo do poslopij, poti, cest in sosednjih zemljišč.




① Zaščitno območje

② Pot, cesta, sosednje zemljišče

4 Namestitev

Postavitev v kot

- Upoštevajte zaščitno območje ①. [pogl. 4.2.1]
- Upoštevajte najmanjo razdaljo do poslopij, poti, cest in sosednjih zemljišč.



- ① Zaščitno območje
② Pot, cesta, sosednje zemljišče

Postavitev na območje garaž, parkirnih hiš, podzemnih garaž in parkirišč



Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva

Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Trk lahko povzroči uhajanje hladiva in eksplozijo.

Zahtevana je zaščita pred trkom, zasnovana za najvišjo dovoljeno hitrost (na licu mesta).

- Zaščito pred trkom namestite zunaj zaščitnega območja.

Upoštevajte lokalne predpise in smernice pri postavitvi toplotnih črpalk v bližini garaž in parkirišč, npr. GaStellV, GAStplVO, BetrSichV.

- Upoštevajte zaščitno območje [pogl. 4.2.1].
- Upoštevajte najmanje razdalje posameznih načinov postavitve.
- Namestite zaščito pred trkom.
- Na zaščitno območje na vidno mesto namestite opozorilne table za prepoved virov vžiga (na licu mesta).

4.2.2.2 Postavitev na ravno streho




Upoštevajte osebno varovalno opremo [pogl. 2.4.1].



Pri postavitvi na ravno streho v lahki konstrukciji (npr. na lesenih stojalih) se lahko po konstrukciji prenaša zvok.

Postavitev na ravno streho na prosto površino

- ▶ Upoštevajte zaščitno območje ①. [pogl. 4.2.1]
- ▶ Upoštevajte najmanjši odmik od roba strehe ali konstrukcije, ki obdaja streho.




- ① Zaščitno območje
- ② Rob strehe
- ③ Konstrukcija, ki obdaja streho (npr. parapet)

4 Namestitev

Postavitev na ravno streho blizu objekta

- Upoštevajte zaščitno območje ①. [pogl. 4.2.1]
- Upoštevajte najmanjši odmik od roba strehe ali konstrukcije, ki obdaja streho.



① Zaščitno območje

② Rob strehe

③ Konstrukcija, ki obdaja streho (npr. parapet)

4.2.3 Transport

Upoštevajte predpise za varstvo pri delu med dvigovanjem in prenašanjem bremen [pogl. 3.4.13].




Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva

Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Nestrokovni transport a lahko povzroči uhajanje hladiva in eksplozijo.

- ▶ Ne poškodujte hladilnega kroga.
- ▶ Naprave ne nagibajte za več kot 45°.
- ▶ Upoštevajte zaščitno območje [pogl. 4.2.2].

Pokrova ne odstranjujte.

- ▶ Odstranite oblogo [pogl. 8.4].
- ▶ Priložene transportne nosilce ① namestite na dolgi ali kratki strani.
- ▶ ¾"-cevi (na mestu namestitve) speljite skozi transportne nosilce.
- ▶ Odstranite transportno varovalo ②.



4.2.4 Namestitev toplotne črpalke

Upoštevajte pogoje za namestitev [pogl. 4.1].


Upoštevajte načrt temeljev [pogl. 10.1].

Kondenzat lahko odteka le, če je toplotna črpalka postavljena vodoravno.

- ▶ Toplotno črpalko postavite na temelj ali distančni okvir (dodatna oprema).
- ▶ Toplotno črpalko naravnajte v vodoravno lego.
- ▶ Toplotno črpalko pritrjdite s primernim pritrdilnim materialom (npr. sidri za velike obremenitve) [pogl. 3.4.12].

Transportno varovalo

- ▶ Odstranite transportno varovalo s kompresorja ①.



5 Priključitev

Upoštevajte lokalne smernice glede požarne varnosti vodov (LAR).

5.1 Zahteve glede vode v napravi



Ogrevalna voda mora ustrezati direktivi VDI 2035.

- Voda za polnjenje in dopolnjevanje mora biti vnaprej filtrirana.
- Neobdelana voda za polnjenje in dopolnjevanje mora biti pitna voda (brez barve, čista, brez usedlin).
- Pri komponentah sistema, ki niso difuzijsko tesne, je treba toplotno črpalko s prenosnikom toplote sistemsko ločiti od ogrevalnega kroga.
- pH-vrednost mora biti v naslednjem območju:
 - 8,2 ... 10,0 (brez aluminijevih zlitin v napravi)
 - 8,2 ... 9,0 (z aluminijevimi zlitinami v napravi)Zaradi naknadne alkalizacije ogrevalne vode je merjenje pH-vrednosti dovoljeno šele 10 tednov po zagonu.
pH-vrednost je treba po potrebi prilagoditi, glejte direktivo VDI 2035.
- Največjo dovoljeno skupno trdoto je treba opredeliti glede na količino vode v napravi [pogl. 5.1.2].
Polnilno in dopolnilno vodo je treba po potrebi obdelati, glejte direktivo VDI 2035.

5.1.1 Količina vode v napravi

Če ni podatka o količini vode v napravi, je slednjo mogoče na grobo oceniti na podlagi preglednice.

Pri sistemih z zalogovnikom je treba upoštevati tudi prostornino zalogovnika.

Ogrevalni sistem	Grobo ocenjena količina vode v napravi ⁽¹⁾	
	35/28 °C	55/45 °C
Cevni in jekleni radiatorji	–	37 l/kW
Litoželezni radiatorji	–	28 l/kW
Ploščata ogrevala	–	15 l/kW
Prepihanje	–	12 l/kW
Konvektorji	–	10 l/kW
Talno ogrevanje	25 l/kW	–

⁽¹⁾ Glede na potrebe po toplotni zgradbe.

5.1.2 Trdota vode

Največjo dovoljeno skupno trdoto opredelite glede na količino vode v napravi.



Če je toplotna črpalka s prenosnikom toplote ločena od ogrevalnega omrežja, Weishaupt priporoča, da toplotno črpalko napolnite z neobdelano vodo.


- ▶ Na podlagi diagrama določite, ali so potrebni ukrepi za pripravo vode.

Ko je presečna točka v območju █:

- ▶ Za pripravo vode za polnjenje in dopolnjevanje glejte direktivo VDI 2035.

Če je presečna točka v območju █, vode za polnjenje in dopolnjevanje ni treba pripravljati.

WAB 8




(1) Količina vode v napravi [litri]

(2) Skupna trdota [°dH]

█ Potrebna priprava vode

█ Priprava vode ni potrebna

WAB 11



- ① Količina vode v napravi [litri]
- ② Skupna trdota [$^{\circ}$ dH]
- Potrebna priprava vode
- Priprava vode ni potrebna

► Zabeležite količine vode za polnjenje in dopolnjevanje ter kakovost vode.




5.2 Hidravlična priključitev



Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva na odzračevalniku
Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Puščanje hladilnega kroga toplotne črpalke lahko povzroči uhajanje hladiva v ogrevalno vodo in izstopanje na odzračevalniku

- ▶ V ogrevalnem krogu v objektu vgradite samo ročni odzračevalnik (ne hitrega samodejnega).
- ▶ Zagotovite, da v bližini odzračevalnika ni virov vžiga.

- ▶ Ogrevalni sistem splaknite s količino vode, ki ustreza najmanj 2-kratni prostornini sistema.
- ✓ Na ta način boste odstranili tujke.
- ▶ Priključite predtok in povratek ogrevanja (vgradite zaporne naprave).



① Odtok kondenzata Ø 40 mm

② Predtok G 1 1/4"

③ Povratek G 1 1/4"


Določila za namestitev napeljave za ogrevalno vodo

Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva na varnostnem ventilu
Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Puščanje hladilnega kroga topotne črpalke lahko povzroči uhajanje hladiva v ogrevalno vodo. Pri tem se lahko sproži varnostni ventil na kombiniranem hranilniku. Morda na varnostnem ventilu uhaja hladivo.

- Upoštevajte največjo dolžino napeljave za ogrevalno vodo.
- Upoštevajte največjo višinsko razliko.
- Namestite varnostni ventil v predtoku za kombinirani hranilnik.
- ✓ Sprožitev varnostnega ventila topotne črpalke je zagotovljena.


Pred polaganjem upoštevajte naslednje:

- Upoštevajte največjo dolžino napeljave za ogrevalno vodo
- Upoštevajte največjo višinsko razliko



Upoštevajte naslednje med namestitvijo napeljave za ogrevalno vodo v objektu:

- Namestite varnostni ventil ① v predtoku za ogrevalni krog s tlakom vsaj 3 bare.
- ✓ Tlačna razlika zagotavlja sprožitev varnostnega ventila topotne črpalke.
- ✓ Hladivo, ki vdre v ogrevalni krog, lahko pri topotni črpalki uhaja v okolico.
- Namestite izpustne ventile ② kot zaporno napravo na notranjem robu objekta z možnostjo praznjenja ③.
- ✓ Prepreči se nedovoljeno zapiranje.



Polnjenje z vodo



OBVESTILO

Poškodbe naprave zaradi neustrezne vode za polnjenje

Korozija in obloge lahko poškodujejo sistem.

- ▶ Upoštevajte zahteve za ogrevalno vodo in lokalno veljavne predpise [pogl. 5.1].

Upoštevajte najvišji delovni tlak [pogl. 3.4.10].

- ▶ Odprite zaporne naprave.
- ▶ Prek polnilnega ventila počasi napolnite ogrevalni sistem, pri tem upoštevajte tlak v sistemu.



Upoštevajte osebno varovalno opremo [pogl. 2.4.1].

- ▶ Odzračite sistem.
- ▶ Preverite tesnost in tlak v sistemu.

Med postopkom odtaljevanja mora biti na voljo vsaj 60 litrov vode, sicer postopka odtaljevanja v zunanjji enoti ni mogoče izvesti v celoti.

5.3 Priključek za kondenzat



NEVARNOST

Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva

Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Puščanje hladilnega kroga lahko povzroči uhajanje hladiva v odtok kondenzata.

- Odtoka kondenzata ne speljite v objekt.
- Kondenzat pravilno odvedite na licu mesta.



NEVARNOST

Nevarnost zadušitve zaradi iztekajočega hladilnega sredstva

Puščanje hladilnega kroga lahko povzroči uhajanje hladiva v odtok kondenzata. Vdihavanje lahko povzroči zadušitev.

- Odtoka kondenzata ne speljite v objekt.
- Kondenzat pravilno odvedite na licu mesta.



OBVESTILO

Poškodbe gradbenih konstrukcij, podlage in naprave zaradi kondenzata

Kondenzat lahko poškoduje ali umaže gradbeno konstrukcijo ali podago.

Zmrzovanje kondenzata lahko poškoduje napravo.

- Kondenzat na licu mesta odvajajte tako, da ne bo nevarnost zmrzovanja.



Gibko cev za kondenzat napeljite tako, da ne nastane noben vodni žep (učinek sifona) in da lahko kondenzat nemoteno odteka.


Upoštevajte načrt temeljev [pogl. 10.1].

Iz naprave lahko izstopi velika količina kondenzata:

- WAB 8: do 48 litrov na dan
- WAB 11: do 48 litrov na dan

Cev za odvod kondenzata z notranjim Ø 40 mm je priložena topotni črpalki.

- Namestite cev za odvod kondenzata s cevno objemko na odvodni nastavek ① banjice za kondenzat.
- Položite cev za odvod kondenzata do odvoda za kondenzat ②, po potrebi jo skrajšajte na potrebno dolžino.



5.4 Električna priključitev



OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara

Delo pod napetostjo lahko povzroči električni udar.

- ▶ Ločite napravo pred začetkom del od električnega omrežja.
- ▶ Zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom.

Električno priključitev lahko izvede samo osebje, ki je strokovno usposobljeno za elektrotehnična dela. Pri tem je treba upoštevati lokalno veljavne predpise.



OBVESTILO

Poškodbe zaradi neustrezne postavitev napeljave


Vroč kompresor ali vroče cevi lahko poškodujejo električno instalacijo.

- ▶ Kable pritrdite tako, da se ne bodo dotikali vročih delov.

Za priključitev komunikacijskega voda in električnega napajanja so potrebni 3 priključni vodi (pribor).

Priključnih vodov za električno napajanje in komunikacijskega voda ne polagajte skupaj.


- ▶ Položite vode za električno napajanje toplotne črpalke in kompresorja ② v prazno cev ③ ter jih priključite.
- ▶ Komunikacijski vod ① položite v prazno cev ④ in ga priključite.



5.4.1 Priključna shema

Upoštevajte napotke za elektroinštalacijo [pogl. 5.4].

Toplotna črpalka		Priključni vod (pribor)	Opis	
Priključek	Št.	Funkcija	Barva	Priključek
Modbus	(1)	GND	bela	Regulator topotne črpalke WAB: GND kombiniranega hranilnika WKS #4: -
	(2)	-	zelena	Regulator topotne črpalke WAB: - kombiniranega hranilnika WKS #4: B
	(3)	+	rjava	Regulator topotne črpalke WAB: + kombiniranega hranilnika WKS #4: A
Krmiljenje/ električno napajanje	(4)	L1	rjava	[pogl. 3.4.2]
	(5)	N	modra	
	(6)	PE	zelena/rumena	
Kompresor	(7)	L1	rjava	L2, N, PE [pogl. 3.4.2] (L1 in L3 nista v uporabi)
	(8)	L2	črna	
	(9)	L3	siva	
	(10)	PE	zelena/rumena	
	(11)	N	modra	



6 Zagon

Glejte navodila za montažo in uporabo:

- Regulator toplotne črpalke WAB (št. tiskovine. 833302xx)
 - ali –
- Kombinirani hranilnik WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / C #4 (št. tiskovine. 833295xx)
 - ali –
- Kombinirani hranilnik WKS 300/100 LE / Unit-E / Bloc / D #4 (št. tiskovine. 833313xx)

7 Izklop

Prekinitev obratovanja sme izvesti samo usposobljeno strokovno osebje.



Pred začetkom dela se prepričajte, da so bili upoštevani vsi varnostni ukrepi za hladilni krog [pogl. 2.4.4].

Ob prekinitvi obratovanja:

- ▶ Izklopite napravo in jo zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom.
- ▶ Če obstaja nevarnost zmrzovanja, izpraznite vodo iz sistema.

Pri izklopu dodatno:

- ▶ Izsesajte hladivo.
- ▶ Odstranite hladilno olje iz hladilnega kroga in sestavnih delov.
- ▶ Hladilno sredstvo in hladilno olje naprave zavrzite na strokovni način.
- ▶ Označevanje toplotne črpalke:
 - Naprava ne obratuje
 - Hladivo je bilo odstranjeno
 - Hladilno olje je bilo odstranjeno
 - Datum in podpis

8 Vzdrževanje

8.1 Napotki za vzdrževanje



NEVARNOST

Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva

Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Nestrokovno delo a lahko povzroči uhajanje hladiva in eksplozijo.

- Ne poškodujte hladilnega kroga.
- Dela je dovoljeno izvajati samo na ozemljenih napravah.



NEVARNOST

Nevarnost eksplozije zaradi neizpraznjenega kondenzatorja

Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Električni oblik iz kondenzatorja na inverterju lahko povzroči eksplozijo.

- Pred pričetkom del počakajte pribl. 5 minut.
- ✓ Električna napetost se sprosti.



NEVARNOST

Nevarnost zadušitve zaradi iztekajočega hladilnega sredstva

Razlitilo hladilno sredstvo se zbira pri tleh.

Vdihanjanje lahko povzroči zadušitev. Stik s kožo lahko povzroči ozebljene.

- Ne poškodujte hladilnega kroga.



OPOZORILO

Smrtna nevarnost zaradi električnega udara

Delo pod napetostjo lahko povzroči električni udar.

- Ločite napravo pred začetkom del od električnega omrežja.
- Zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom.



POZOR

Nevarnost opeklin zaradi vročih komponent

Vroče komponente lahko povzročijo opekline.

- Ne dotikajte se sestavnih delov.
- Počakajte, da se komponente ohladijo.



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov

Zaradi ostrih robov na sestavnih delih lahko pride do poškodb.

- Nosite zaščitne rokavice.
- Pazite na ostre robe.

Vzdrževanje sme izvajati le usposobljeno osebje. Na napravi naj bi vzdrževanje opravili enkrat letno. Glede na obratovalne razmere naprave je lahko potrebno pogosteje izvajanje pregledov.



Podjetje Weishaupt priporoča sklenitev pogodbe o vzdrževanju za zagotovitev rednih pregledov.

Vsaj enkrat letno je treba preveriti, ali je v napravi morebitna umazanija (npr. listje), in jo po potrebi očistiti.

Pred vsakim vzdrževanjem

- Pred začetkom vzdrževalnih del obvestite upravljalca.
- Ločite toplotno črpalko od električnega napajanja z varovalko na licu mesta in jo zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom.
- Toplotno črpalko s primernim aparatom na opozarjanje prisotnosti plina preverite, ali hladivo morda uhaja.
- Odstranite oblogo [pogl. 8.4].

Vzdrževanje

Korake vzdrževanja izvajajte in dokumentirajte v skladu s priloženim zapisnikom o pregledih (tiskovina št. 837579xx).

Po vsakem vzdrževanju

Pri preizkusu tesnosti hladilnega kroga upoštevajte nacionalne predpise.

- Vizualno preverite:
 - ali so cevni spoji brezhibni,
 - ali sta napeljava za hladilno sredstvo in izolacija morda poškodovani,
 - ali je izolacija napeljave za hladilno sredstvo morda poškodovana.
 - Preverite električne napeljave glede poškodb.
 - Preverite sestavne dele glede korozije.
- Po potrebi zamenjajte poškodovano električno napeljavo in sestavne dele.
- Zamenjajte morebitno poškodovano napeljavo za hladilno sredstvo in izolacijo.
- Po popravilu hladilnega kroga izvedite tlačni preizkus.
- Z napravo za iskanje puščanja preverite tesnost.
- Izvedite preizkus delovanja.
- Izvedena dela zabeležite v poročilu o izvedenih delih in zapisniku pregledov.
- Namestite oblogo.

8.2 Komponente

Poleg izvedenih korakov vzdrževanja iz zapisnika o pregledih je treba preveriti, ali ni poteckla predvidena življenjska doba naslednjih komponent.

Sestavne dele, ki so močneje obrabljeni ali so presegli predvideno življenjsko dobo oz. jo bodo presegli pred naslednjim vzdrževanjem, je treba iz previdnostnih razlogov zamenjati.

- Preverite predvideno življenjsko dobo komponent.
- Po potrebi sestavne dele zamenjajte.

Sestavni del	Predvidena življenjska doba
Visokotlačno stikalo	20 let
Nizkotlačno stikalo	20 let
Varnostni ventil 2,5 bar	10 let

8.3 Čiščenje toplotne črpalke

Upoštevajte napotke za vzdrževanje [pogl. 8.1].

Toplotno črpalko očistite najmanj enkrat letno, najbolje pred začetkom kurilne sezone.



NEVARNOST

Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva

Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Nestrokovno delo a lahko povzroči uhajanje hladiva in eksplozijo.

- Ne poškodujte hladilnega kroga.



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi ostrih robov

Zaradi ostrih robov uparjalnika lahko pride do poškodb.

- Pri čiščenju uparjalnika nosite zaščitne rokavice.



OBVESTILO

Poškodbe naprave zaradi napačnega čiščenja

Vdor vode lahko poškoduje električne sestavne dele.


Koničasti predmeti lahko povzročijo poškodbe uparjalnika in s tem hladilnega kroga.

- Obloge čistite samo z vlažno krpo.
- Uparjalnik čistite samo z mehko metlo.




Upoštevajte osebno varovalno opremo [pogl. 2.4.1].

- Z metlo očistite listje in umazanijo z uparjalnika ①.



Preverjanje odtoka kondenzata

- ▶ Preverite odtok kondenzata ① in ②.
- ▶ Preverite banjico za kondenzat.
- ▶ Očistite morebitno umazanijo.
- ✓ Kondenzat lahko neovirano odteka.
- ▶ Preverite odtok kondenzata.




8.4 Zamenjava obloge


Upoštevajte napotke za vzdrževanje [pogl. 8.1].

Odstranitev obloge

- Toplotno črpalko s primernim aparatom na opozarjanje prisotnosti plina preverite, ali hladivo morda uhaja.
- Odvijte vijake ② (križni izvijač).
- ✓ Stranski del se prekucne naprej.
- Desni stranski del snemite navzgor iz vpetja.
- Odvijte vijake ① in odstranite levi stranski del.



- ▶ Odvijte vijke ④ in odstranite oblogo uparjalnika.
- ▶ Odvijte vijke ⑤ in odstranite oblogo ventilatorja.
- ▶ Odvijte vijke ① in odstranite zaščitno mrežo ventilatorja.
- ▶ Odvijte vijke ③ in odstranite zaščitno mrežo uparjalnika.
- ▶ Odstranite vijke ② in odstranite pokrov.




Montaža obloge

- ▶ Oblogo montirajte v obratnem vrstnem redu, pri čemer pazite na pravilno namestitev v vpetja.

8.5 Izpiranje izločevalnika nečistoč

Upoštevajte napotke za vzdrževanje [pogl. 8.1].

- ▶ Pripravite prestrezno posodo.
- ▶ Odstranite pokrovček ④ z izločevalnika nečistoč ①.
- ▶ Pritrdite priloženo koleno ② (z gibko cevjo) na izločevalnik nečistoč.
- ▶ S pokrovčkom odprite pipo ③ in izperite izločevalnik nečistoč.
- ▶ Prek naprave za izpiranje ali, če je to ustrezno, polnilne pipe na krogu topotne črpalke ponovno dotočite vodo iz hranilnika.




8.6 Menjava varnostnega ventila

Upoštevajte napotke za vzdrževanje [pogl. 8.1].

Odstranjevanje

- Zaprite zaporne naprave na predtoku in povratku.
- Izpraznite ogrevalni krog prek pipe za polnjenje in praznjenje.
- ✓ V ogrevalnem krogu ni tlaka.
- Odstranite odtočno gibko cev ①.
- Odstranite varnostno objemko ②.
- Odstranite varnostni ventil ③.



Namestitev

- Varnostni ventil vgradite v obratnem vrstnem redu, pri tem pazite na pravilno namestitev varnostne objemke.
- Priklopite odvodno gibko cev.
- Prek polnilne pipe ponovno dotočite vodo.

8.7 Odzračevanje ogrevalnega kroga



Nevarnost eksplozije zaradi iztekajočega hladiva na odzračevalniku
Toplotna črpalka vsebuje gorljivo hladivo. Puščanje hladilnega kroga toplotne črpalke lahko povzroči uhajanje hladiva v ogrevalno vodo in izstopanje na odzračevalniku

- Zagotovite, da v bližini odzračevalnika ni virov vžiga.
- Med odzračevanjem nosite zaščitna očala.



Upoštevajte osebno varovalno opremo [pogl. 2.4.1].

- Odzračite sistem.
- Preverite tesnost in tlak v sistemu.

9 Tehnična dokumentacija

9.1 Nazivne vrednosti tipal

Tipalo predtoka topotne črpalke (B4)

Tipalo povratka (B9)

Tipalo oljne posode (T1)

Tipalo vsesanega zraka (T2)

Tipalo prenosnika topote na izhodu iz uparjalnika (T3)

Tipalo vsesanega plina kompresorja (T4)

Tipalo hladiva na vhodu v ekspanzijski ventil (T5)

Tipalo tlačnega plina (DT)

NTC 10 kΩ							
°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-40	401 860	-4	41 681	32	7 379	68	1 883
-39	373 810	-3	39 477	33	7 074	69	1 820
-38	347 933	-2	37 405	34	6 783	70	1 760
-37	324 043	-1	35 455	35	6 506	71	1 702
-36	301 975	0	33 621	36	6 241	72	1 646
-35	281 577	1	31 893	37	5 989	73	1 593
-34	262 710	2	30 266	38	5 749	74	1 541
-33	245 249	3	28 733	39	5 520	75	1 492
-32	229 079	4	27 288	40	5 301	76	1 444
-31	214 096	5	25 925	41	5 093	77	1 398
-30	200 204	6	24 639	42	4 894	78	1 354
-29	187 316	7	23 425	43	4 703	79	1 311
-28	175 354	8	22 279	44	4 522	80	1 270
-27	164 243	9	21 197	45	4 348	81	1 231
-26	153 918	10	20 175	46	4 182	82	1 193
-25	144 317	11	19 208	47	4 024	83	1 156
-24	135 385	12	18 294	48	3 872	84	1 121
-23	127 071	13	17 430	49	3 727	85	1 087
-22	119 328	14	16 612	50	3 588	86	1 054
-21	112 112	15	15 837	51	3 455	87	1 022
-20	105 385	16	15 104	52	3 328	88	992
-19	99 109	17	14 409	53	3 207	89	962
-18	93 252	18	13 751	54	3 090	90	934
-17	87 783	19	13 127	55	2 978	91	906
-16	82 674	20	12 535	56	2 871	92	880
-15	77 898	21	11 974	57	2 769	93	854
-14	73 432	22	11 441	58	2 671	94	829
-13	69 253	23	10 936	59	2 577	95	805
-12	65 341	24	10 456	60	2 486	96	782
-11	61 678	25	10 000	61	2 399	97	760
-10	58 246	26	9 567	62	2 316	98	738
-9	55 028	27	9 155	63	2 237	99	718
-8	52 011	28	8 764	64	2 160	100	698
-7	49 179	29	8 391	65	2 086	101	678
-6	46 522	30	8 037	66	2 016	102	659
-5	44 026	31	7 700	67	1 948	103	641

Tlačno tipalo prenosnika toplotne

Nizki tlak (P1)		Visoki tlak (P2)	
mA	bar	mA	bar
4	0,00	4	0,00
6	1,25	6	3,75
8	2,50	8	7,50
10	3,75	10	11,25
12	5,00	12	15,00
14	6,25	14	18,75
16	7,50	16	22,50
18	8,75	18	26,25
20	10,00	20	30,00

9.2 Preglednica za preračun enot za tlak

Bar	Paskal			
	Pa	hPa	kPa	MPa
0,1 mbar	10	0,1	0,01	0,00001
1 mbar	100	1	0,1	0,0001
10 mbar	1 000	10	1	0,001
100 mbar	10 000	100	10	0,01
1 bar	100 000	1 000	100	0,1
10 bar	1 000 000	10 000	1 000	1

9.3 Tlačne naprave

Tlačne naprave izpolnjujejo temeljne zahteve Direktive o tlačni opremi 2014/68/EU skladno z naslednjim postopkom ocene skladnosti:

Tip	Tlačna naprava	Postopek ocenjevanja	
		Kategorija	Modul
WAB 8-A-RME-A WAB 11-A-RME-A	Visokotlačno stikalo	IV	B+D
	Nizkotlačno stikalo	IV	B+D
	Zbirna posoda hladiva	II	D1
	Kompresor	I	A
	Izločevalnik kapljevine	I	A

10 Projektiranje


10.1 Načrt temeljev

Hišni priključek za dovod ogrevalne vode mora biti plinotesen, glejte navodila za namestitev hišnega priključka WAB (št. tiskovine 833305xx).

Upoštevajte določila za namestitev napeljave za ogrevalno vodo [pogl. 5.2].



Weishaupt priporoča ploskovni temelj, ki je po obodu vsaj 50 cm večji od toplotne črpalke.




- | | |
|-----|---|
| | Betonski podstavek, ploskovni temelj |
| | Smer zračnega toka |
| (1) | Hidravlična priključitev predtoka in povratka |
| (2) | Odtok kondenzata |
| (3) | Pririditev toplotne črpalke na temelj |
| (4) | Daljinski ogrevalni vod |
| (5) | najmanj 150 mm nad zgornjim robom terena |

Odtok kondenzata



Weishaupt priporoča odtok kondenzata v podzemni hraničnik.



Sloj gramiza (drenažno območje)




① Cev za odvod kondenzata DN 100

Pri odvajjanju kondenzata po kanalu za deževnico:


- V odtok kondenzata namestite sifon, pri tem upoštevajte naslednje:
 - Sifon namestite zunaj toplotne črpalke na globino, kjer ni več zamrzovanja
 - Sifon mora biti dostopen za čiščenje

11 Nadomestni deli




Pol.	Oznaka	Naroč. št.
1.01	Obloga ob strani	525 501 01 052
1.02	Obloga zgoraj	525 501 01 032
1.03	Zaščitna mreža	525 501 01 022
1.04	Obloga sesalne/izpustne strani	525 501 01 042
1.05	Uparjalnik	525 501 01 012
1.06	Aks. vent. ogrevanja vodilne šobe WAB 8	525 508 02 282
1.07	Ogrevanje vodilne šobe WAB 8	525 501 01 602
1.08	Aks. vent. ogrevanja vodilne šobe WAB 11	525 511 02 282
1.09	Ogrevanje vodilne šobe WAB 11	525 501 01 612

11 Nadomestni deli




Pol.	Oznaka	Naroč. št.
2.01	Hladilna enota WAB kompletna Posamezni deli hladilne enote: – Kompresor z izolacijo – Gumijasta noge kompresorja – Kondenzator z izolacijo – 4-potni preklopni ventil z izolacijo – Visokotlačno stikalo 32/24 barov – Stikalo vis. tlaka PT5N-30P-FLR – Nizkotlačno stikalo 0,35/1,8 bar – Senzor nizkega tlaka PT5N-10P-FLR – Nepovratni ventili z izolacijo – Vbrizg. vod 3/8" – Izolacija hladilne plošče – Izolacija ločevalnika Izolacija na meter: – Izolacijska cev 3/8"-napeljav 2 m – Izolacijska cev 1/2"-napeljav 2 m – Izolacijska cev 5/8"-napeljav 2 m – Izolacijski trak Armaflex 25 mm/15 m	525 501 01 642 525 501 01 462 525 501 01 652 525 501 01 662 525 501 01 082 525 501 01 092 525 501 01 162 525 501 01 152 525 501 01 672 525 501 01 182 525 501 01 452 525 501 01 562 525 501 01 572 525 501 01 582 525 501 01 592 525 508 02 797
2.02	Prekrivna matica 7/16" s tesnilnim pokrovčkom	515 508 31 392
2.03	Vložek ventila Schrader	525 501 01 102
2.04	Tuljava štipotnega ventila	525 501 01 192

11 Nadomestni deli



Pol.	Oznaka	Naroč. št.
3.01	Gibka cev za kondenzat DN40 1200 mm	525 508 02 197
3.02	Tesnilo 25 x 30 x 2	409 000 21 287
3.03	Navitje G1" IG - G1 1/4" IG	525 508 02 112
3.04	Ločevalnik zraka in hladiva	525 501 01 492
3.05	Varnostni ventil 2,5 bar	525 501 01 502
3.06	Pol. skledica izolacija izlo. zraka1 – Trak za kable s plosko glavo 9 x 510 mm	525 508 02 167 794 173
3.07	Pol. skledica izolacija izlo. zraka2 – Trak za kable s plosko glavo 9 x 510 mm	525 508 02 177 794 173
3.08	Cevovod predtoka	525 501 01 512
3.09	Varovalna pločevina za temp. tipalo	511 502 02 247
3.10	Gibka cev za kondenzat 700 mm	525 508 02 137
3.11	Cevna spojka z varnostnim ventilom	525 508 02 187
3.12	Izločevalnik nečistoč z izolacijo – Navitje G1 ÜM x G1 ZN	511 506 04 262 511 504 02 222
3.13	Izolacija za izločevalnik nečistoč	511 504 02 392
3.14	Senzor pretoka VVX 20 z O-tesnilom	525 506 02 082
3.15	Redukcijski kos AG-IG 1 1/4" - 1"	525 508 02 537
3.16	Tesnilo 28 x 38 x 2	482 101 30 437
3.17	Cevovod povratka	525 501 01 522

11 Nadomestni deli



Pol.	Oznaka	Naroč. št.
4.01	Električni modul WAB cel.	525 501 01 442
4.02	Kabelski skoznjik	
	– SPP 0 B	525 501 01 322
	– SPP 3 B	525 501 01 392
	– SPP 5 B	525 501 01 422
	– SPP 10 B	525 501 01 312
	– SPP 2x3 B	525 501 01 412
	– SPP 4x3 B	525 501 01 402
4.03	Gumijasto-kovinski blažilnik D20 x H20	525 508 02 337
4.04	Pokrov električnega modula	525 501 01 212
4.05	Inverter	525 501 01 222
4.06	Elektronski modul SEC-Mono	525 501 01 242
4.07	Tuljava 20A 5.2MH	525 501 01 232
4.08	Spončna letev električnega modula	525 501 01 262
4.09	Tuljava ekspanzijskega ventila	515 514 31 577
4.10	Vod tlačnih senzorjev P1/P2	525 501 01 372
4.11	Komplet tipal T1-T3	525 501 01 352
4.12	Komplet tipal T4-T7	525 501 01 362
4.13	Napeljava senzorja pretoka	525 501 01 342
4.14	Napeljava mag. tuljave štiripot. ventila	525 501 01 432
4.15	Tipalo DLT Drive NTC 10K	525 501 01 382
4.16	Vod Modbus ED3	525 501 01 282
4.17	Napajalni vod kompresorja	525 501 01 332
4.18	Napajalni vod SEC	525 501 01 252
4.19	Napajalni vod pogona	525 501 01 302
4.20	Vod Modbus hladilnega sklopa	525 501 01 292
4.21	SEC PWM 2	525 501 01 272
4.22	Kabelska uvodnica deljiva M25	730 078
4.23	Tesnilni vložek z zarezami M25 2x3	730 080
4.24	Tesnilni vložek z zarezami M25 1x5 / 1x6	730 081
4.25	Tesnilni vložek z zarezami M25 1x7	730 082
4.26	Nasprotna matica M25 x 1,5	730 079

12 Beležke

13 Stvarno kazalo

B	L	
Bar	57	
Betonski podstavek	58	
C	M	
COP	18	
Čiščenje	50	
D	mbar	57
Delovni diagram hlajenja.....	19	
Delovni tlak	25	
Delovno polje za ogrevanje	18	
Direktiva VDI 2035	37	
Dolžina napeljave	41	
Dolžina napeljave za ogrevalno vodo.....	41	
E	Mesto postavitve	26
EER	19	
Ekspanzijski ventil	12	
Ekvivalent CO ₂	25	
Električna priključitev	44	
Električna shema	45	
Električno napajanje	16	
Elektrostatična razelektritev	8	
Elektrotehnični podatki	16	
Emisije	17	
Enota za tlak.....	57	
G	Nadmorska višina postavitve	17
Garancija.....	5	
Gorljivo hladivo	10	
Grelno število	18, 19	
GWP.....	25	
H	Nadomestni deli	61
Hidravlična priključitev	40	
Hladilna moč	19	
Hladivo	6, 25	
Hrup	17	
I	Namestitev	25
Izklop	47	
Izločevalnik nečistoč	12	
Izstop hladilnega sredstva	7	
K	Nizkotlačno stikalo	15
Kakovost vode	39	
Karakteristika	21, 22	
Količina hladilnega sredstva	25	
Količina vode	42	
Količina vode v napravi	37, 38	
Količina vode za polnjenje	37	
Komponente	13, 14	
Kompresor	12, 16	
Kondenzat	43	
Kondenzator	12	
L	O	
Lamele	53	
M	Obloga	35, 52
mbar	17	
Mesto postavitve	26	
Minimalni volumski pretok	17	
Mirovanje	47	
Moč	18	
N	Območje moči	17
Nadmorska višina postavitve	17	
Nadomestni deli	61	
Namestitev	25	
Nizkotlačno stikalo	15	
P	Ogrevalna voda	20, 37
Okvarno stikalo na diferenčni tok	16	
Omrežna napetost	16	
Opozorilna tabla	7	
Osebna varovalna oprema	8	
OVO	8	
R	Pa	57
Pascal	57	
PED	57	
pH-vrednost	37	
Podatki o dovoljenjih	16	
Pogodba o vzdrževanju	48	
Pogoji okolice	17	
Pokrov	35	
Polnjenje z vodo	42	
Postavitev	6, 17	
Potencial globalnega segrevanja	25	
Povratek	25, 40	
Predtok	25, 40	
Predvidena življenska doba	8, 49	
Pregled	13, 14	
Preglednica za preračun	57	
Prekinitev obratovanja	47	
Pretok	20	
Priključek za vodo	40	
Priključna shema	45	
Priprava vode	38	
Pritrditev	25	
R	Raven zvočne moči	17

Razlaga oznak.....	11
Razstava.....	10

S

Sejem.....	10
Serijska številka.....	11
Sidrni vijaki za velika bremena.....	36
Simbol.....	7
Sistemski ločitev	37, 38
Skladiščenje	10, 17
Skupna trdota	38
Smernice glede vodov	37
Standardi	16
Stopnja zaščite	16

T

Temelj	28, 36, 58
Temperatura	17
Temperatura predtoka.....	18, 19
Temperatura predtoka hladilne vode.....	19
Temperatura predtoka ogrevalne vode	18
Teža.....	25
Tip.....	11
Tipalo	12
Tipalo volumskega pretoka	12
Tipska ploščica.....	11
Tlačne izgube	20
Tlačne naprave	57
Toplotna moč	18
Tovarniška številka	11
Transport.....	10, 17, 35
Transportno varovalo.....	36
Trdota vode	38

U

Udarno sidro	25
Uparjalnik	12

V

Varnostna oprema.....	10
Varnostna oznaka.....	7
Varnostni ukrepi.....	8
Varnostni ukrepi za zaščito pred elektrostatično razelektritvijo.....	8
Varnostni ventil	15, 55
Varnostni ventil kombiniranega hranilnika.....	41
Varovalka.....	16
Ventilator	12
Visokotlačno stikalo	15
Višina	41
Višinska razlika.....	41
Vlažnost zraka	17
Volumski pretok	17
Volumski pretok ogrevalne vode.....	17
Vonj po plinu	7
Vrednosti emisij hrupa	17
Vzdrževanje.....	49

Z

Zapisnik o pregledih	49
Zaščitna mreža	53
Zaščitna oprema	8
Zaustavitev.....	47
Življenska doba.....	8

Popoln program: zanesljiva tehnika ter hitre in strokovne storitve

	W-gorilniki do 700 kW	<p>Ti neštetokrat v praksi preverjeni kompaktni gorilniki so varčni in zanesljivi. Izvedeni kot oljni, plinski ali kombinirani gorilniki lahko ogrevajo eno- in večdružinske hiše, pa tudi obratovalnice in poslovne prostore.</p>		Stenski kondenzacijski sistemi za kuriplin do 800 kW	<p>Stenski kondenzacijski sistemi WTC-GW so bili razviti za izpolnitve najvišjih zahtev po udobju in ekonomičnosti. Zahvaljujoč modulacijskemu obratovanju so te naprave še posebej tihe in varčne.</p>
	WM-gorilniki monarch® in industrijski gorilniki do 12.000 kW	<p>Legendarni industrijski gorilniki so trpežni in vsestransko uporabni. Številne izvedenke plinskih, oljnih in kombiniranih gorilnikov so primerne za raznolike potrebe po toplotni na najrazličnejših področjih in pri najraznovrstnejših aplikacijah.</p>		Talni kondenzacijski kotli za kuriplin do 1.200 kW	<p>Talni kondenzacijski kotli WTC-GB (do 300 kW) in WTC-OB (do 45 kW) so učinkoviti, imajo minimalne emisije ter jih je mogoče uporabiti za najrazličnejše namene. S kaskadno vezavo do štirih plinskih kondenzacijskih kotlov je mogoče zadovoljiti tudi večje potrebe po toplotni moči.</p>
	WKmono 80 gorilniki do 17.000 kW	<p>Gorilniki serije WKmono 80 so najmočnejši Monoblock gorilniki od Weishaupta. Dobavljeni kot oljni, plinski ali kombinirani gorilniki ter predvsem za robustno uporabo v industriji.</p>		Solarni sistemi	<p>Lepo oblikovani ploščati sprejemniki sončne energije so idealno dopolnilo Weishauptovih ogrevalnih sistemov. Primerni so tako za solarno pripravo sanitarno tople vode, kakor tudi za kombiniran podporo ogrevanju prostora. Zahvaljujoč različicam za montažo na ali v strešno konstrukcijo oziroma na ravno streho je mogoče energijo sonca izkoristiti na skoraj vsaki strehi.</p>
	WK-gorilniki do 32.000 kW	<p>Industrijski gorilniki v modularni izvedbi so prilagodljivi, robustni in zmogljivi. Tudi v zahtevnih industrijskih pogojih ti oljni, plinski in kombinirani gorilniki zanesljivo opravijo svoje delo.</p>		Grelniki sanitarno vodo/ energijski hranilniki	<p>Raznolik program izdelkov za pripravo tople sanitarne vode in shranjevanje energije obsega hranilnike od 70 do 3000 litrov. Za zmanjšanje izgub shranjevanja so na voljo hranilniki sanitarne vode od 140 do 500 litrov, ki imajo visoko učinkovito toplotno izolacijo iz vakuumskih panelov.</p>
	Merilna, krmilna in regulacijska tehnika/ sistemi avtomatizacije zgradb podjetja Neuberger	<p>Od stikalne omarice do celovitega krmiljenja instalacij v zgradbi – pri Weishauptu boste našli celoten spekter sodobne merilne, krmilne in regulacijske tehnike. Usmerjene v prihodnost, gospodarne in prilagodljive.</p>		Toplotne črpalke do 180 kW (Posamezna naprava)	<p>Program toplotnih črpalk ponuja rešitve za rabo toplote iz zraka, zemlje ali podtalnice. Številni sistemi so primerni tudi za hlajenje zgradb.</p>
	Servis	<p>Weishauptove stranke se lahko zanesajo na to, da jim bosta strokovno znanje in oprema vedno na voljo. Naši serviserji so vsestransko izolani in poznaajo vsak proizvod do potankosti, naj gre za gorilnike, toplotne črpalke, kondenzacijske naprave ali sprejemnike sončne energije.</p>		Vrtine za zemeljske sonde	<p>Prek hčerinskega podjetja BauGrund Süd ponuja Weishaupt tudi izdelavo vrtin za zemeljske sonde in vodnjakov. Zahvaljujoč izkušnjam, pridobljenim pri več kot 17.000 napravah in precej več kot 3,2 milijonih metrov vrtin, lahko BauGrund Süd ponudi celovit program storitev.</p>